

Totaux	Fécaux	Strept.	Endroit du prélèvement
10	2		1-01 : premier chalet des soeurs
10	0		1-02 : derniers chalets des soeurs
20	2		1-03 :
30	2		1-04 : près de chez M. Goudreau
10	2		1-06 : face au ruisseau
10	2		1-061 : lac clair
60	4		1-062 : ruisseau du lac
10	0		1-07 : chalet près du chemin du lac Violon
	0		1-08 :
10			1-09 :
20	2		2-03 : lac Charlebois: sortie dans le lac des Iles-savon en surface
290	18	32	2-031 : ruisseau côté est de la route
90	6	10	2-032 : ruisseau après la propriété de M. Gagné-en descendant
110	4		2-033 : ruisseau après la propriété de Mme Leroux-face au tuyau de béton
20	0		3-01 : 1360 Ch. Leroux
10	2		3-02 : réseaux
0	0		3-03 : Clark, rue Daviault
20			3-04 : P. Harrison, rue Daviault
10			3-041 : 869 rue Daviault Milligan
30	2		3-05 : 820 rue Daviault, M. St-Onge
10			3-06 : Leathem, rue Daviault
20	2		3-07 : Plaskett, rue Daviault
20	2		3-08 : avant l'île: Calhoun, rue Daviault
60	4		5-01 : avant l'entrée d'eau: quai Greame Routledge, ch. Entrelacs
10	2		5-02 : Bergeron, rue du Moulin à vent
10			5-03 : Di Franco, rue du Moulin à Vent
20	0		5-04 : Nancy Moore, rue du Moulin à vent
			5-041 : Guy Langlois, Moulin à vent
10			5-042 : Entre les quais Moore et Langlois
10	2		5-05 : Pagé, Moulin à vent
10			5-06 : Perreault, rue du Moulin à vent
20	2		5-07 : Duncas, Moulin à Vent
10	2		5-08 : H. Foulon, Moulin à vent
t.n.c.	82	136	8-01 : ruisseau des sapins: face à la clôture
340	22	38	8-02 : près de M. Delamirande(antenne)
90	6	8	8-03 : après le "boathouse" des Loranger
20	2		8-04 : entre les 2 abris(M. Cartier)
10			8-05 : roches près de M. Séguin
			8-06 :
10	2		8-07 : face à la colonade de pins

10			10-01 : rue des Cèdres
90	4		10-02 : face au chalet Viceroy
10			10-03 : chalet suisse: quai
10			10-04 : entre quai et mur de pierres
10	2		10-05 : ch. de la sucrerie: face au "boathouse"
290	18	26	10-06 : face au mur
20	0		11-01 : face au ruisseau échantillon dans le lac: 11-1
10			12-01 :
0			12-02 : près de chez P. Dufresne
10			12-03 :
190	12	28	12-04 :
60	4		12-05 :
10			12-06 :
100	6	10	12-07 : près de chez Mme Lemieux
30	2		12-08 :

Beaucoup d'endroits problématiques, où il y a probablement eu débordement d'installation septiques ou trop d'activités humaines.

Il faut particulièrement vérifier les propriétés autour du ruisseau du lac Charlebois. (Ste-Marguerite / Entrelacs) 2-031; 2-032 et 2-033;

les installations autour du ruisseau venant de la rue des Sapins (Entrelacs) 8-01; 8-02 et 8-03;

les installations et la nouvelle marina, non officielle, face à la rue des Cèdres (Entrelacs) 10-06;

les zones 12-04 et 12-07 (Entrelacs).

Je prépare la carte des résultats correspondants. À cause de la mauvaise température, certains ruisseaux n'ont pas été testés.