

Analyse

Lac des Îles

7 août 2011

12014 Lamoureux

courriel: nkanemy@kanemy.info ou info@adlie.org

Montréal-Nord, QC

H1G 5N2

tél: 514 322-7669

			Totaux	Fécaux	Strept.	Endroit du prélèvement
1-	1-01	3A	10	0		premier chalet des soeurs
2-	1-02	29-oct	0	0		derniers chalets des soeurs
3-	1-03	97E	0	0		
4-	1-04	7E	20	4		près de chez M. Goudreau
5-	1-06	836	tnc	44	66	face au ruisseau
6-	1-061	288	260	26	48	lac clair
7-	1-062	625	280	34	52	ruisseau du lac
8-	1-07	291	20	2		chalet près du chemin du lac Violon
9-	1-08	100E	90	8		
10-	1-09	148	90	6		
11-	2-031	801	220	24	38	ruisseau côté est de la route
12-	2-10	29E	10	2		M. Larivière, rue Labelle
13-	3-01	344	10	0		descente à bateaux
14-	3-02	659	20	2		réseaux
15-	3-03	389	30	4		
16-	3-04	19E	10	2		Harrison
17-	3-05	649	0	0		820 rue Daviault Dignon
18-	3-06	692	10	2		Leathem
19-	3-07	671	30	2		Palskett
20-	3-08	285	20	4		avant l'île: Calhoun
21-	4-04	152	0	0		921 ch. Entrelacs M. Tait
22-	4-08	484	20	4		170 rue des Trois Maisons, M.F. Blakely
23-	5-01	396	0	0		avant l'entrée d'eau: quai Greame Routledge
24-	5-02	408	0	0		fond de la baie: Bergeron
25-	5-03	865	0	0		Di Franco
26-	5-04	362	10	0		Nancy Moore
27-	5-041	339	20	0		à droite de chez Moore, près du flotteur (bouteille)
28-	5-05	112	10	2		près de chez M. Pagé
29-	5-06	431	0	0		pointe rocheuse: Perreault
30-	5-07	652	0	0		petit chalet sur la pointe: Ross
31-	5-08	48H	10	2		Ellman
32-	5-09	859	0	0		chalet caché dans le bois: John Tait
33-	6-021	25H	10	2		1641 rue James Griffith, M. Sedjwick
34-	7-01	59H	0	0		quai, face à la piste de skis nautiques
35-	7-02	39A	10	2		
36-	7-03	132	0	0		près de la petite pile et roches
37-	7-04	662	10	2		
38-	7-05	390	0	0		près de chez M. Lincoln
39-	7-06	178	40	6		
40-	7-07	478	20	2		fond de la baie: quai
41-	8-011	10-sept	260	36	48	ruisseau des sapins: l'autre coté du chemin
42-	8-02	25-oct	0	0		près de M. Delamirande(antenne)
43-	8-03	19-juil	10	0		après le "boathouse" des Loranger
44-	8-031	23-févr	90	12		Louis Loranger côté nord du pont
45-	8-032	30-avr	110	16		face à chez M. Paris (50m du lac des Iles)
46-	8-033	22-juin	230	26	38	ruisseau du lac des cèdres immédiatement après leur barrage chez Ric
47-	8-04	24-avr	30	2		entre les 2 abris(M. Cartier)
48-	9-00	08-nov	0	0		plage municipale: anciennement échantillon 9-8
49-	9-01	10-mars	0	0		près de la plage, mais pas à la plage
50-	9-02	20-juin	10	0		
51-	9-03	3E	0	0		près de chez M. Provost

Analyse Lac des Îles

7 août 2011

12014 Lamoureux

courriel: nkanemy@kanemy.info ou info@adlie.org

Montréal-Nord, QC

H1G 5N2

tél: 514 322-7669

			Totaux	Fécaux	Strept.	Endroit du prélèvement
52-	9-04	20-juil	0	0		passage entre l'île et la rive: près de Michèle Provost
53-	9-05	23E	0	0		près de chez M. Renaud: quai
54-	9-06	324	20	2		près de chez M. Galarneau: quai
55-	9-07	136	10	0		entre Sergakis et Lamoureux
56-	10-07	179	190	22	40	dans le ruisseau: derrière M. Lefebvre
57-	11-01	845	40	4		face au ruisseau échantillon dans le lac: 11-1
58-	11-011	284	140	10		dans le ruisseau: (derrière M. Gour environ 10 m du lac)
59-	11-012	696	20	4		dans le ruisseau: l'autre côté du chemin Langlois(côté nord du ponceau
60-	11-013	49E	110	10		bassin à 50 mètres du chemin Langlois
61-	11-02	900	0	0		
62-	11-03	103	0	0		
63-	11-04	469	20	0		
64-	11-05	826	10	0		
65-	11-06	383	0	0		près du camp Ville-Marie
66-	11-07	355	0	0		
67-	13-01	296	50	8		
68-	13-02	228	20	2		
69-	13-03	472	10	2		en face du cabanon J. Gareau
70-	13-04	321	10	0		près de chez M. Favreau
71-	13-05	153	30	4		
72-	13-06	443	0	0		quai fédéral: est
73-	13-07	338	10	2		
74-	14-01	119	380	44	62	Barrage rue des Loisirs: début 2008
75-	14-02	601	tnc	54	78	Pont des sentiers sud 10m après sentier gauche
76-	14-03	432	tnc	48	66	rue Grenier-Pagé au bout descente à la rivière

Notes: Les éléments en rouge sont problématiques voir la carte des résultats.
Nous pensons qu'il est très important d'entreprendre la vérification des installations septiques de ces zones pour maintenir la qualité des eaux.

Le ruisseau du lac Clair et les propriétés riveraines devraient être inspectées. La bande riveraine est sur plusieurs propriétés déficientes. Établir un plan de renaturalisation des rives.

Le ruisseau du lac Charlebois est dans la même situation et les installations septiques doivent être vérifiées.

Les propriétés le long de la rivière Jean-Venne doivent être vérifiées et modifiées au besoin. Voir aussi les résultats fournis par l'association du lac Patrik.