

Lac des Îles: analyse du lac des Îles

1er août 2004

Résultats d'analyse

échantillon	totaux	fécaux	Strep.	zone	description	
	10	2		1 5	boathouse Goudreau	
	160	10		1 6	face au ruisseau	Problème
	70	4		1 6a	lac clair	Problème
	50	6		1 6b	ruisseau du lac	Problème
	10	0		2 1	nord-ouest M. Charbonneau	
	0	0		2 10	M. Larivière, rue Labelle	
	10	0		2 1a	maison toiture orange	
	10	0		2 2	devant Alary	
	TNC	56	72	2 3	lac Charlebois: sortie dans le lac des Îles	Problème
	TNC	54	60	2 3c	ruisseau côté est de la route	Problème
	TNC	48	82	2 3G	ruisseau après la propriété de M. Gagné	Problème
	310	22		2 3L	ruisseau après la propriété de Mme Leroux	Problème
	20	2		2 4	rue Chartier: Mme Rowe	
	10	0		2 4a	près de M. Charbonneau	
	0	0		2 5	1010 ch. Chartier	
	20	2		2 6	1002 ch. Chartier D. McEntyre	
	50	6		2 7	Robertson	Problème
	20	0		2 8	ancienne pension Chartier	

Lac des Îles: analyse du lac des Îles

1er août 2004

Résultats d'analyse

échantillon	totaux	fécaux	Strep.	zone	description	
	10	0		2 9	250 rue Labelle	
	10	0		3 4A	869 rue Daviault Milligan	
	0	0		3 5	820 rue Daviault Dignon	
	30	4		4 1	Mott Mink Point, 650 rue Daviault	Problème
	40	4		4 2	630 rue Daviault Sid Cohen	Problème
	20	2		4 3	rue Daviault fond de la baie	
	10	2		4 4	921 ch. Entrelacs M. Tail	
	30	4		4 5	201 ch. Ross près de chez M. André Gagnon (quai ouest)	Problème
	20	0		4 5d	601 ch. Ross M. Tees	
	0	0		4 5g	601 ch. Ross à gauche M. Blakely	
	10	2		4 6	au fond de la baie entre le gazébo et le quai(Ste-Marguerite)	
	0	0		4 7	140 rue des Trois Maisons, M. Tees face au quai	
	10	0		4 8	170 rue des Trois Maisons, M.F. Blakely	
	20	0		6 1	1521 rue du Moulin à vent, J. Farrell	
	10	2		6 2	1661 rue James Griffith, Albert Nixon	
	10	0		6 2d	1641 rue James Griffith, M. Sedjwick	
	10	0		6 2g	1671 rue James Griffith, pointe à gauche E. Jennings	
	0	0		6 3	1691 rue James Griffith, M. Kachanoff	

Lac des Îles: analyse du lac des Îles

1er août 2004

Résultats d'analyse

échantillon	totaux	fécaux	Strep.	zone	description	
	20	2		6 4	600 rue Noémi, près de chez M. Lebel	
	20	0		6 5	près des frères maristes	
	0	0		6 6	ch. Latulippe, bout du quai maison canadienne toit rouge	
	10	2		6 7	ch. Latulippe, un peu avant le quai municipal	
	110	8		8 1	ruisseau des sapins: face à la clôture	Problème
	360	38	56	8 1b	ruisseau des sapins: l'autre coté du chemin	Problème
	80	6		8 2	près de M. Delamirande(antenne)	Problème
	30	0		8 3	après le "boathouse" des Loranger	Problème
	10	0		8 3L	Louis Loranger côté nord du pont	
	30	4		8 3R	ruisseau du lac des cèdres immédiatement après leur barrage	Problème
	70	6		8 4	entre les 2 abris(M. Cartier)	Problème
	10	2		8 5	roches près de M. Séguin	
	0	0		8 6		
	10	0		8 7	face à la colonade de pins	
	10	0		9 2		
	20	2		10 1	rue des Cèdres	
	10	0		10 2	face au chalet Viceroy	
	40	2		10 3	chalet suisse: quai	Problème

Lac des Îles: analyse du lac des Îles

1er août 2004

Résultats d'analyse

échantillon	totaux	fécaux	Strep.	zone	description	
	310	22		10 3a	chalet suisse: quai	Problème
	0	0		10 4	entre quai et mur de pierres	
	0	0		10 5	ch. de la sucrerie: face au "boathouse"	
	10	0		10 6	face au mur	
	290	20		11 1a	dans le ruisseau: (derrière M. Gour environ 10 m du lac)	Problème
	230	14		11 1b	dans le ruisseau: l'autre côté du chemin Langlois(côté nord du	Problème
	220	16		11 1c	bassin à 50 mètres du chemin Langlois	Problème
	50	4		12 1		Problème
	30	4		12 2	près de chez P. Dufresne	Problème
	10	2		12 3		
	0	0		12 4		
	30	4		12 5		Problème
	0	0		12 7	près de chez Mme Lemieux	
	10	2		12 8		