

Analyse

6 août 2006

Totaux	Fécaux	Animal	zone	Description	
10	2		1- 4	près de chez M. Goudreau	
10	0		1- 6	face au ruisseau	
20	2		1- 8		
0	0		2- 1	nord-ouest M. Charbonneau	
50	4		2- 1a	maison toiture orange-68 ch. du lac Violon	Problème
20	2		2- 2	devant Alary	
30	4		2- 3	lac Charlebois: sortie dans le lac des Iles-savo	Problème
110	4		2- 3c	ruisseau côté est de la route	Problème
t.n.c.	32	54	2- 3G	ruisseau après la propriété de M. Gagné-en de	Problème
250	16		2- 3L	ruisseau après la propriété de Mme Leroux-fac	Problème
20	0		2- 4	rue Chartier: Mme Rowe	
10	0		2- 5	1010 ch. Chartier	
30	2		2- 6	1002 ch. Chartier D. McEntyre	Problème
40	2		2- 8	ancienne pension Chartier-Richard Brault	Problème
90	6		2- 9	250 rue Labelle	Problème
t.n.c.	32	40	3- 1	descente à bateaux	Problème
20	0		3- 6	Leathem	
10	2		3- 7	Palskett	
50	4		3- 8	avant l'île: Calhoun	Problème
120	10		4- 1	Mott Mink Point, 650 rue Daviault	Problème
20	2		4- 2	630 rue Daviault Sid Cohen	
0	0		4- 3	rue Daviault fond de la baie	
30	2		4- 4	921 ch. Entrelacs M. Tait	Problème
10	0		4- 5	201 ch. Ross près de chez M. André Gagnon	
50	2		4- 5d	601 ch. Ross J.K. Ross	Problème
20	0		4- 5g	601 ch. Ross à gauche M. Blakely	
30	0		4- 6	au fond de la baie entre le gazébo et le quai(S	Problème
0	0		4- 7	140 rue des Trois Maisons, M. Tees face au qu	
40	2		4- 8	170 rue des Trois Maisons, M.F. Blakely	Problème
20	0		5- 1	avant l'entrée d'eau: quai Greame Routledge	
10	0		5- 5	près de chez M. Pagé	
10	0		6- 1	1521 rue du Moulin à vent, J. Farrell	
20	0		6- 2	1661 rue James Griffith, Albert Nixon	
40	2		6- 2d	1641 rue James Griffith, M. Sedjwick	Problème
20	2		6- 2g	1671 rue James Griffith, pointe à gauche E. Je	
60	4		6- 3	1691 rue James Griffith, M. Kachanoff	Problème
10	0		6- 4	600 rue Noémi, près de chez M. Lebel	
20	2		6- 5	près des frères maristes	
30	2		6- 6	ch. Latulippe, bout du quai maison canadienne	Problème
0	0		6- 7	ch. Latulippe, un peu avant le quai municipal	
20	2		7- 3	près de la petite pile et roches	
20	0		7- 6		
30	2		7- 7	fond de la baie: quai	Problème
210	10		8- 1	ruisseau des sapins: face à la clôture	Problème
t.n.c.	46	72	8- 1b	ruisseau des sapins: l'autre coté du chemin□	Problème
110	8		8- 2	près de M. Delamirande(antenne)	Problème
30	4		8- 3	après le "boathouse" des Loranger	Problème
10	2		8- 3L	Louis Loranger côté nord du pont	

Analyse

6 août 2006

Totaux	Fécaux	Animal	zone	Description	
60	4		8- 3P	face à chez M. Paris (50m du lac des Iles)	Problème
10	2		8- 3R	ruisseau du lac des cèdres immédiatement ap	
20	2		8- 4	entre les 2 abris(M. Cartier)	
0	0		8- 5	roches près de M. Séguin	
40	2		8- 6		Problème
10	0		8- 7	face à la colonnade de pins	
20	2		9- 2		
10	0		9- 7	entre Sergakis et Lamoureux	
30	0		10- 1	rue des Cèdres	Problème
40	2		10- 2	face au chalet Viceroy	Problème
10	0		10- 3	chalet suisse: quai	
20	0		10- 4	entre quai et mur de pierres	
0	0		10- 5	ch. de la sucrerie: face au "boathouse"	
10	0		10- 6	face au mur	
190	14		10- 7a	Faute d'eau, l'échantillon a été pris dans le bas	Problème
20	0		11- 1	face au ruisseau échantillon dans le lac: 11-1	
390	24	66	11- 1a	dans le ruisseau: (derrière M. Gour environ 10	Problème
210	16		11- 1b	dans le ruisseau: l'autre côté du chemin Langlois	Problème
360	22	40	11- 1c	bassin à 50 mètres du chemin Langlois	Problème
30	2		11- 2		Problème
10	0		12- 1		
10	0		12- 2	près de chez P. Dufresne	
40	2		12- 3		Problème
10	2		12- 4		
10	0		12- 5		
20	0		12- 6		
20	2		12- 7	près de chez Mme Lemieux	
0	0		12- 8		
20	2		13- 4	près de chez M. Favreau	
0	0		13- 6	quai fédéral: est	
10	0		13- 7		

**Ne faire que le dépistage animal que des les rares cas où les "fécaux" dépassent 20.
Les plages en jaunes représentent des résultats problématiques.**

Plusieurs plages jaunes regroupées représentent une zone problématique à vérifier, installations septiques, causes probables.

Si les résultats dans la colonne "animal" représentent plus du double de la colonne "fécaux", la pollution est probablement de source animale.

Il est urgent de vérifier les propriétés sur le ruisseau du lac Charlebois.

Il est urgent de vérifier les propriétés près du point 3-1 (marina).

Il est urgent de vérifier les propriétés sur le ruisseau près de 11-1.

Il est urgent de vérifier les propriétés près du ruisseau au fond de la baie du lac Violon, zone 8-1 et autour.

Un nouveau problème apparaît au point 3-8 et 4-1 île.

La zone 10-1 et 10-2 commencent à présenter les mêmes problèmes qu'à la marina.

Note: Voir la carte pour se situer.