

Analyse

Lac des Îles

5 août 2012

12014 Lamoureux

courriel: nkanemy@kanemy.info ou info@adlie.org

Montréal-Nord, QC

H1G 5N2

tél: 514 322-7669 ou 45

	Bouteille	Totaux	Fécaux	Strept.	Endroit du prélèvement	
1-	1-06	3H	10	2	face au ruisseau	
2-	1-061	7H	110	10	18	lac clair
3-	1-062	50H	90	12	24	ruisseau du lac
4-	1-08	90E	50	6		
5-	1-09	251	20	4		
6-	2-01					nord-ouest M. Charbonneau
7-	2-011					maison toiture orange-68 ch. du lac Violon
8-	2-02	135	10	2		devant Alary
9-	2-03	13E	20	4		lac Charlebois: sortie dans le lac des Iles-savon en surface
10-	2-031	14E	10	4		ruisseau côté est de la route
11-	2-032	44E	70	8		ruisseau après la propriété de M. Gagné-en descendant
12-	2-033	67E	90	12	20	ruisseau après la propriété de Mme Leroux-face au tuyau de béton
13-	2-04	89E	20	2		rue Chartier: Mme Rowe
14-	2-041	833	20	4		près de M. Charbonneau
15-	2-05	145	0	0		1010 ch. Chartier
16-	2-06	743	20	4		1002 ch. Chartier D. McEntyre
17-	2-07					Robertson
18-	2-08	362	30	4		ancienne pension Chartier-Richard Brault
19-	2-09	77H	10	2		250 rue Labelle
20-	2-10	677	10	0		M. Larivière, rue Labelle
21-	3-03	900	0	0		
22-	3-07	818	10	2		Palskett
23-	4-01	56H	20	4		Mott Mink Point, 650 rue Daviault
24-	4-02	276	10	0		630 rue Daviault Sid Cohen
25-	4-03	674	10	2		rue Daviault fond de la baie
26-	4-04	825	10	4		921 ch. Entrelacs M. Tait
27-	4-05	9E	0	0		201 ch. Ross près de chez M. André Gagnon (quai ouest)
28-	4-051	139	20	4		601 ch. Ross J.K. Ross
29-	4-052	903	10	2		601 ch. Ross à gauche M. Blakely
30-	4-06	34E	0	0		au fond de la baie entre le gazébo et le quai(Ste-Marguerite)
31-	4-07	716	0	0		140 rue des Trois Maisons, M. Tees face au quai
32-	4-08	185	10	0		170 rue des Trois Maisons, M.F. Blakely
33-	6-01	17H	20	0		1521 rue du Moulin à vent, J. Farrell
34-	6-02	57H	10	0		1661 rue James Griffith, Albert Nixon
35-	6-021	466	0	0		1641 rue James Griffith, M. Sedjwick
36-	6-022	42E	0	0		1671 rue James Griffith, pointe à gauche E. Jennings
37-	6-03	239	10	0		1691 rue James Griffith, M. Kachanoff
38-	6-04	606	10	0		600 rue Noémi, près de chez M. Lebel
39-	6-05	48E	10	2		près des frères maristes
40-	6-06	738	0	0		ch. Latulippe, bout du quai maison canadienne toit rouge
41-	6-07	45H	10	2		ch. Latulippe, un peu avant le quai municipal
42-	7-06	360	70	10	16	
43-	8-01	662	10	2		ruisseau des sapins: face à la clôture
44-	8-011	419	400	72	98	ruisseau des sapins: l'autre coté du chemin
45-	8-02	260	60	6		près de M. Delamirande(antenne)
46-	8-03	73H	10	0		après le "boathouse" des Loranger
47-	8-031	40H	60	8		Louis Loranger côté nord du pont
48-	8-032	402	40	6		face à chez M. Paris (50m du lac des Iles)
49-	8-033	427	110	10		ruisseau du lac des cèdres immédiatement après leur barrage chez Ric
50-	8-04	347	0	0		entre les 2 abris(M. Cartier)
51-	8-05	16H	0	0		roches près de M. Séguin
52-	8-06	47H	30	4		
53-	8-07	703	10	2		face à la colonade de pins
54-	10-01	652	0	0		rue des Cèdres

Analyse

Lac des Îles

5 août 2012

12014 Lamoureux

courriel: nkanemy@kanemy.info ou info@adlie.org

Montréal-Nord, QC

H1G 5N2

tél: 514 322-7669 ou 45

	Bouteille	Totaux	Fécaux	Strept.	Endroit du prélèvement	
55-	10-02	28H	40	6	face au chalet Viceroy	
56-	10-03	31A	0	0	chalet suisse: quai	
57-	10-031	85E	210	28	chalet suisse: ruisseau derrière, l'autre côté du chemin	
58-	10-04	166	30	6	entre quai et mur de pierres	
59-	10-05	601	20	4	ch. de la sucrerie: face au "boathouse"	
60-	10-06	247	10	0	face au mur	
61-	10-07	668	400	112	168	dans le ruisseau: derrière M. Lefebvre
62-	10-071				Faute d'eau, l'échantillon a été pris dans le bassin de Mme Théoret, jus	
63-	11-01	201	90	12	26	face au ruisseau échantillon dans le lac: 11-1
64-	11-011	60H	20	4	dans le ruisseau: (derrière M. Gour environ 10 m du lac)	
65-	11-013	725	90	14	bassin à 50 mètres du chemin Langlois	
66-	12-01	147	10	2		
67-	12-02	2H	0	0	près de chez P. Dufresne	
68-	12-03	670	10	2		
69-	12-04	733	0	0		
70-	12-05	6H	20	0		
71-	12-06	210	0	0		
72-	12-07	664	0	0	près de chez Mme Lemieux	
73-	12-08	434	30	6		
74-	13-01	805	10	2		
75-	13-05	801	20	4		
76-	14-01	297	120	14	Barrage rue des Loisirs: début 2008	
77-	14-02	619	400	38	52	Pont des sentiers sud 10m après sentier gauche
78-	14-03	39H	240	22	36	rue Grenier-Pagé au bout descente à la rivière
79-	14-04	657	20	2	chemin des Îles : Labonne	
80-	14-05	296	400	48	66	Pont du village, bassin près du Richelieu quai
81-	14-06	37E	400	32	44	Près du vieux St-Émile
82-	14-07	215	400	68	82	Pont couvert Groulx : avant le pont du côté sud

Notes: Les éléments en rouge sont problématiques voir la carte des résultats.
Nous pensons qu'il est très important d'entreprendre la vérification des installations septiques de ces zones pour maintenir la qualité des eaux.

Le point 2 relève de Ste-Marguerite, il faudra demander un suivi serré des installations septiques sur le ruisseau du lac Charlebois.

Le point 3, dans la zone 7-06 est un problème important sur le lac et les zones 8-02 et 8-06 soulèvent la trop grande activité dans des eaux peu profondes.

La zone 10-02 résulte de la pseudo marina

La zone 11-01, n'a rien à voir avec le ruisseau où les résultats sont meilleurs, mais probablement à une installation défectueuse.

La zone 14 (rivière Jean-Venne) soulève la question du résultat excellent de 14-04 alors que les autres échantillons sont très élevés. Il faudra là aussi demander un suivi très serré des installations septiques près de la rivière.