

Analyse Lac des Îles

3 août 2014

12014 Lamoureux

courriel: nkanemy@kanemy.info ou info@adlie.org

Montréal-Nord, QC H1G 5N2 tél: 514 322-7669 ou 450-228-2739

	Id	Bouteille	Totaux	Fécaux	Strept.	Endroit du prélèvement
1-	1-05	176	20	4		abri Louis Mercier
2-	2-01	E	10	0		nord-ouest M. Charbonneau
3-	2-011	119	0	0		maison toiture orange-68 ch. du lac Violon
4-	2-02	448	10	2		devant Alary
5-	2-03	366	90	8		lac Charlebois: sortie dans le lac des Iles-savon en surface
6-	2-031	263	140	22	34	ruisseau côté #32 est de la route
7-	2-032	450	80	6		ruisseau après la propriété #32
8-	2-033	716	90	12		ruisseau après la propriété de Mme Leroux-face au tuyau de béton
9-	2-04	21E	10	2		rue Chartier: Mme Rowe
10-	2-041	429	0	0		près de M. Charbonneau
11-	2-05	343	10	2		1010 ch. Chartier
12-	2-06	117	0	0		1002 ch. Chartier D. McEntyre
13-	2-08	400	10	4		ancienne pension Chartier-Richard Brault
14-	2-09					terrain vacant pas d'échantillon
15-	2-10	44E	10	2		M. Larivière, rue Labelle
16-	4-01	D	10	2		Mott rue Daviault (Île)
17-	4-02	9H	10	4		630 rue Daviault Sid Cohen
18-	4-03	347	60	8		rue Daviault fond de la baie
19-	4-04	692	10	2		921 ch. Entrelacs M. Tait
20-	4-05	248	10	0		201 ch. Ross près de chez M. André Gagnon (quai ouest)
21-	4-051	178	0	0		601 ch. Ross J.K. Ross
22-	4-06	43H	20	4		au fond de la baie entre le gazébo et le quai(Ste-Marguerite)
23-	4-07	97E	0	0		140 rue des Trois Maisons, M. Tees face au quai
24-	4-08	324	30	6		170 rue des Trois Maisons, M.F. Blakely
25-	6-01	663	10	0		1521 rue du Moulin à vent, J. Farrell
26-	6-02	32H	0	0		1661 rue James Griffith, famille Nixon
27-	6-021	46E	10	2		1641 rue James Griffith, Me Anne Sedjwick
28-	6-022	706	10	0		1671 rue James Griffith, pointe à gauche E. Jennings
29-	6-03	407	0	0		1691 rue James Griffith, M. Kachanoff
30-	6-04	657	10	2		600 rue Noémi, près de chez M. Lebel
31-	6-05	62H	0	0		près des frères maristes
32-	6-06	47E	10	2		ch. Latulippe, bout du quai maison canadienne toit rouge
33-	6-07	112	0	0		ch. Latulippe, un peu avant le quai municipal
34-	8-01	335	30	6		ruisseau des sapins: face à la clôture
35-	8-011	362	10	4		ruisseau des sapins: l'autre coté ouest du chemin
36-	8-02	208	20	4		près de M. Delamirande(antenne)
37-	8-03	210	0	0		après le "boathouse" des Loranger
38-	8-031	22A	180	36	46	Louis Loranger côté nord du pont
39-	8-032	3A	90	14		face à chez M. Paris (50m du lac des Iles)
40-	8-033	851	50	6		ruisseau du lac des cèdres immédiatement après leur barrage chez Ric
41-	8-04	2A	10	2		entre les 2 abris(M. Cartier)
42-	8-05	5H	10	2		roches près de M. Séguin
43-	8-06	77H	0	0		0
44-	8-07	6H(6E)	0	0		face à la colonade de pins
45-	10-01	468	10	4		rue des Cèdres
46-	10-02	242	20	4		face au chalet Viceroy
47-	10-03	654	50	12		chalet suisse: quai
48-	10-031	37A	160	36	52	chalet suisse: ruisseau derrière, l'autre côté (nord) du chemin
49-	10-04	427	20	4		entre quai et mur de pierres
50-	10-05	16H	10	4		ch. de la sucrerie: face au "boathouse"
51-	10-06	16E	10	2		face au mur
52-	10-07	820	140	26	42	dans le ruisseau: derrière M. Lefebvre
53-	11-011	800	80	14		dans le ruisseau: (derrière M. Gour environ 10 m du lac)
54-	11-013	695	70	10		bassin à 50 mètres du chemin Langlois
55-	11-05	58E	10	2		0
56-	12-01	731	20	4		0
57-	12-02	825	10	2		près de chez P. Dufresne

Analyse Lac des Îles

3 août 2014

12014 Lamoureux

courriel: nkanemy@kanemy.info ou info@adlie.org

Montréal-Nord, QC H1G 5N2 tél: 514 322-7669 ou 450-228-2739

	Id	Bouteille	Totaux	Fécaux	Strept.	Endroit du prélèvement
58-	12-03	131	0	0		0
59-	12-04	3X	10	2		0
60-	12-05	456	0	0		0
61-	12-06	361	10	2		0
62-	12-07	619	10	0		près de chez Mme Lemieux
63-	12-08	49E	10	4		0
64-	13-07	647	20	2		0
65-	14-01	10H	210	58	66	Barrage rue des Loisirs: début 2008
66-	14-02	48E	110	22	24	Pont des sentiers sud 10m après sentier gauche
67-	14-03	868(898)	20	4		rue Grenier-Pagé au bout descente à la rivière
68-	14-04	303	60	8		chemin des Îles : Labonne
69-	14-05	417	130	24	36	Pont du village, bassin près du Richelieu quai
70-	14-06	294	90	8		Près du vieux St-Émile-entrée près Alex Bourgeois
71-	14-07	466	210	22	22	Pont couvert Groulx : avant le pont du côté sud

Notes: Les éléments en rouge sont problématiques voir la carte des résultats.
Nous pensons qu'il est très important d'entreprendre la vérification des installations septiques de ces zones pour maintenir la qualité des eaux.

Nous vous invitons à vérifier particulièrement les sections 2-03xx ruisseau du lac Charlebois qui l'an dernier était beaucoup mieux.

Les points sur le lac 4-03, 4-08; 8-01; 10-03 (beaucoup d'embarcations) et 10-07.

Merci de votre précieuse collaboration.