

Analyse Lac des Îles

7 août 2016

12014 Lamoureux

courriel: nkanemy@kanemy.info ou info@adlie.org

Montréal-Nord, QC H1G 5N2 tél: 514 322-7669 ou 450-228-2739

	Id	Bouteille	Totaux	Fécaux	Strept.	%	Endroit du prélèvement
1-	0-01	709	0	0			Île Leach
2-	0-02	25E	10	4	2	0%	Île Mott
3-	0-03	12H	20	2			Île Ross
4-	0-04	non					Île Bon Repos
5-	0-05	non					Grande Île ouest
6-	0-06	non					Grande île est
7-	1-05	290	0	0			Louis Mercier
8-	2-01	non					nord-ouest M. Charbonneau
9-	2-011	300	10	2			maison toiture orange-68 ch. du lac Violon
10-	2-02	36H	0	0			devant Alary
11-	2-03	425	70	14	16	14%	lac Charlebois: sortie dans le lac des Iles-savon en surface
12-	2-031	211	tnc	68	86	26%	ruisseau côté est de la route
13-	2-032	98E	30	6	8	33%	ruisseau après la propriété de M. Gagné-en descendant
14-	2-033	74E	210	48	56	17%	ruisseau après la propriété de Mme Leroux-face au tuyau de béton
15-	2-04	8E	60	12	16	33%	rue Chartier: Mme Rowe
16-	2-041	non					près de M. Charbonneau
17-	2-05	100E	0	0			1010 ch. Chartier
18-	2-06	169	0	0			1002 ch. Chartier D. McEntyre
19-	2-07	non					Robertson
20-	2-08	830	10	0			ancienne pension Chartier-Richard Brault
21-	2-09	non					250 rue Labelle
22-	2-10	43H	40	8	12	50%	M. Larivière, rue Labelle
23-	3-03	non					
24-	3-08	475	0	0			avant l'île: Calhoun
25-	4-032	676	20	4	4	0%	Algues rue Daviault fond de la baie
26-	4-02	16E	0	0			630 rue Daviault Sid Cohen
27-	4-03	674	160	36	44	22%	rue Daviault fond de la baie
28-	4-031	271	0	0			rue Daviault fond de la baie ruisseau
29-	4-04	64H	10	0			921 ch. Entrelacs M. Tait
30-	4-05	3A	0	0			201 ch. Ross près de chez M. André Gagnon (quai ouest)
31-	4-051	35H	0	0			601 ch. Ross J.K. Ross
32-	4-052	non					601 ch. Ross à gauche M. Blakely
33-	4-06	93E	0	0			au fond de la baie entre le gazebo et le quai(Ste-Marguerite)
34-	4-07	862	20	0			140 rue des Trois Maisons, M. Tees face au quai
35-	4-08	150	0	0			170 rue des Trois Maisons, M.F. Blakely
36-	6-01	471	0	0			1521 rue du Moulin à vent, J. Farrell
37-	6-02	616	30	8	12	50%	1661 rue James Griffith, Albert Nixon
38-	6-021	440	0	0			1641 rue James Griffith, M. Sedjwick
39-	6-022	213	10	2			1671 rue James Griffith, pointe à gauche E. Jennings
40-	6-03	30A	20	2			1691 rue James Griffith, M. Kachanoff
41-	6-04	15E	0	0			600 rue Noémi, près de chez M. Lebel
42-	6-05	299	0	0			près des frères maristes
43-	6-06	37E	0	0			ch. Latulippe, bout du quai maison canadienne toit rouge
44-	6-07	396	30	6	4	0%	ch. Latulippe, un peu avant le quai municipal
45-	7-03	725	20	2			près de la petite pile et roches
46-	7-05	18H	0	0			près de chez M. Lincoln
47-	7-06	42H	0	0			
48-	7-07	448	70	12	12	0%	fond de la baie: quai
49-	8-01	722	tnc	72	96	33%	ruisseau des sapins: face à la clôture
50-	8-011	70E	60	12	18	50%	ruisseau des sapins: l'autre coté ouest du chemin
51-	8-02	61E	10	0			près de M. Delamirande(antenne)
52-	8-03	112	40	6			après le "boathouse" des Loranger
53-	8-031	672	110	22	38	73%	Louis Loranger côté nord du pont
54-	8-032	38H	170	42	54	29%	face à chez M. Paris (50m du lac des Iles)
55-	8-033	343	90	26	32	23%	ruisseau du lac des cèdres immédiatement après leur barrage chez Ric
56-	8-04	173	0	0			entre les 2 abris(M. Cartier)
57-	8-05	819	0	0			roches près de M. Séguin
58-	8-06	85E	10	2			
59-	8-07	52E	30	2			face à la colonnade de pins
60-	10-01	602	0	0			rue des Cèdres
61-	10-02	131	0	0			face au chalet Viceroy

Analyse Lac des Îles

7 août 2016

12014 Lamoureux

courriel: nkanemy@kanemy.info ou info@adlie.org

Montréal-Nord, QC H1G 5N2 tél: 514 322-7669 ou 450-228-2739

	Id	Bouteille	Totaux	Fécaux	Strept.	%	Endroit du prélèvement
62-	10-03	68E	10	4	6	50%	chalet suisse: quai
63-	10-031	236	90	16	24	50%	chalet suisse: ruisseau derrière, l'autre côté (nord) 1200 ch. des Iles
64-	10-04	90E	0	0			entre quai et mur de pierres
65-	10-05	437	0	0			ch. de la sucrerie: face au "boathouse"
66-	10-06	37A	10	0			face au mur
67-	10-07	non					dans le ruisseau: derrière M. Lefebvre
68-	10-071	75H	20	4	4	0%	rue des Cèdres : bassin après boîtes postales
69-	11-011	393	90	24	38	58%	chemin Langlois ruisseau Johanne Bouchard
70-	12-01	11X	0	0			
71-	12-02	27A	0	0			près de chez P. Dufresne
72-	12-03	25H	0	0			
73-	12-04	149	0	0			
74-	12-05	447	10	0			
75-	12-06	335	0	0			
76-	12-07	247	0	0			près de chez Mme Lemieux
77-	12-08	477	0	0			
78-	14-01	240	220	50	66	32%	Barrage rue des Loisirs: début 2008
79-	14-02	716	80	18	34	89%	Pont des sentiers sud 10m après sentier gauche derrière chalet Loisirs
79-	14-03	69H	290	54	66	22%	rue Grenier-400-420 Pagé au bout descente à la rivière
80-	14-04	848	210	46	50	9%	chemin des Îles : Labonne face à la Maison Bleue
81-	14-05	158	tnc	66	78	18%	Pont du village, bassin près du Richelieu
82-	14-06	159	130	28	36	29%	Crémérie
83-	14-07	??16X	10	2			Pont couvert Groulx : avant le pont du côté sud
84-							
85-							
86-							
87-							
88-							
89-							

Notes: Les éléments en rouge sont problématiques voir la carte des résultats.
Nous pensons qu'il est très important d'entreprendre la vérification des installations septiques de ces zones pour maintenir la qualité des eaux.

Dans Totaux/Fécaux/Streptocoques:

Si les streptocoques sont plus élevés d'environ 25% ou plus que le nombre de fécaux, de forte chance que ce soit d'origine animal.

Dans la nouvelle colonne des %, plus c'est rouge, plus les probabilités sont que les coliformes soient de sources humaines. Passé 35% c'est plus probable qu'ils soient de sources animales. Il faut donc accorder une priorité aux endroits avec des pourcentages marqués en rouge. Il faut aussi tenir compte de la quantité des coliformes.